

technische Frage

R53

Zylinderkopf einstellen auf OT Motor.

Beitrag von „SilentHall21“ vom 19.2.2019, 18:25

Genau das Problem habe ich, egal wie ich die Nockenwelle in die führung lege ist immer ein anderes Ventil offen (hab ein denkfehler).

Abdeckung unten ist offen und da passen die Dreiecke nur oben passt die einstellung der Nocke nicht und möchte den Zylinderkopf nicht verbauen aufgrund der fehlstellung.

Hier in dem link sieht man das sehr gut nur die einstellung am Zylinderkopf selber wo abgebaut ist sieht man leider nicht.

[media]<https://www.youtube.com/watch?v=nS4O6axQ5CA>[/media]

Morgen werd ich da noch mal genau schauen was ich falsch mach.