

technisches Problem

R53

# Probleme nach übhholung der Antriebswellen

**Beitrag von „Sascha“ vom 10.5.2019, 19:54**

Servus!

Die AW auf der Fahrerseite muss richtig sitzen/einrasten (Sprengring)!

Ist das nicht der Fall, kommt es genau zu diesem Problem.

Die AW wird immer am besten mit einem Kunststoffhammer eingeklopft.

Ich gehe immer dann noch her, und checke mit einem Hebel, ob diese auch wirklich fest sitzt.

Sascha