

technisches Problem

R53

CO² im Kühlwasser, Schaden Zylinderkopfdichtung?

Beitrag von „Sascha“ vom 17.3.2020, 19:13

Servus!

Leider beides möglich!

Nur ist es beim MINI so, das es zu 99% im Bereich des Zylinderkopfs liegt.

Dichtung, Riss im Bereich Zündkerze, ...

Da hilft leider nur Kopf runter und sich alles anschauen.

Sascha