

technisches Problem

JCW

## **Bilstein B16 macht Probleme in Kombi OZ 7Jx17 ET40**

**Beitrag von „Axel F.“ vom 7.4.2020, 18:04**

Wo liegt das Problem - innen zum Federbein oder außen zum Radlauf?

Innen kann ich mir nicht vorstellen, da ET 40 ja weiter außen steht als ET 48.

Außen dürfte ET 40 auch kein Thema sein - ich hatte auf meinem ersten R53 S-Spoke 7 x 17 ET 48 mit 15 mm Spurplatten, also ET 33 - hat problemlos funktioniert (HA hat beim Einfedern leicht am Radlauf geschliffen).