

technische Frage

R53

## Riss im Lima Gehäuse

**Beitrag von „Kuhpa“ vom 31.8.2020, 15:52**

Ich hab da auch so Limas, mit der Zeit dringt Feuchtigkeit zwischen Alugehäuse und dem Eisenring ein, entweder Frost oder Korosion sprengen dann das Gehäuse. Ich versuche so gut es geht solche Limas mit Hohlraumwachs oder ähnlichem zu versiegeln, damit keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Dazu Bau ich die aber auch auseinander...