

**technisches Problem**

## **Absolutdruck in Ansaugkrümmer**

**Beitrag von „DarkBonus1340“ vom 25.10.2020, 17:05**

Hallo,

habe ein problem mit meinem! Habe eine Diagnose gemacht und hier ist der fehler ,  
Absolutdruck in Ansaugkrümmer -Luftdruck eingang hoch !

[566846DE-E173-4F22-B00A-32967DC0F3D1.jpeg](#)

Der Krümmer wird nach 1 km feuer rot , habe schons die 2 Drucksensor gewechselt aber leider  
ohne erfolg !