

**technisches Problem**

**R53**

## **Instrumentenbeleuchtung Fehler**

**Beitrag von „AgedKing1214“ vom 7.11.2020, 22:36**

Fehler gefunden!

Es war ein Bluetooth-Adapter mit Pin-Fehler verbaut ?σ