

Fensterheber Fahrerseite

Beitrag von „SilentHall21“ vom 26.5.2018, 06:40

Eine zeit lang wurde das fußraummodul ersetzt. mittlerweile gibt es jedoch ein softwareupdate dafür.

Werkstatt hat bestimmt den fehlerspeicher ausgelesen ??

Oft hilft eine neu programmierung und anschließende initialisierung der fensterheber.

In manchen fällen gibt es auch oxidation an den kontakten des steckers vom türkabelbaum, dann müssen sämtliche steckkontakte erneuert werden.