

Frage

Alle

Kratzspuren in der Getriebeglocke

Beitrag von „realdag“ vom 1.2.2021, 09:21

Es könnte aber auch eine Nachbearbeitung nach dem Guss sein. Da wird vielleicht wenn die Fläche oben hergestellt wird mit dem Fräser auch innen eine Runde gefahren um Sicher zu sein, dass der Platz frei ist und evtl. Gussfehler/- toleranzen weg genommen werden. Gerade diese kleine Stelle sieht so ordentlich eher nach Fräser aus.

Edit:

War mal kurz gucken. Sieht bei meinem Getriebe genauso aus. Also ab Werk gefräst nicht vom ZMS

[0EAE3FB5-4065-40A4-A30A-FED50AE1F797.jpegE75F2C9E-453D-4579-B7FE-8ADB764376EE.jpeg](#)