

Frage

R52

## Nachziehen von Zylinderkopfschrauben notwendig ?

Beitrag von „BlackShape1547“ vom 25.4.2021, 20:07

Jupp 40 NM + 90° .... 90° aber nur geschätzt ohne Winkelscheibe. Anbei die Bilder => Nasser Bereich unterhalb der Schraube vom Krümmer von Zylinder 4