

technisches Problem

R53

Neue Wapu nach Einbau mit neuer Dichtung undicht

Beitrag von „YW8888“ vom 16.6.2021, 08:19

Ich habe von Spacerat eine Antwort gefunden, die zwar eine Lösung brachte, aber es kann ja nicht sein, dass man eine andere Dichtung tauschen muss, um die Wasserpumpe dicht an den Block zu bekommen. Hat noch jemand Erfahrungen mit einer leckenden neuen Pumpe?