

**technisches Problem**

**R53**

## **Neue Wapu nach Einbau mit neuer Dichtung undicht**

**Beitrag von „tw21“ vom 16.6.2021, 19:11**

[YW8888](#)

Leider heilt sich das nicht von alleine mit der Zeit. Um ein Ausbau wirst du nicht herum kommen.

Alle Teile reinigen neuen O-Ring verwenden, zusammenbauen. Ich hab da noch etwas Dichtmasse dran gemacht. Sicher ist sicher 🤓👍

Petec grün 97075 alleine schon wegen der Farbe ein geiles Zeug

Günter