

Beitrag von „Sascha“ vom 10.7.2018, 20:09

Servus!

Hab da jetzt ne weile gebraucht, bis ich es gesehen habe aber jup!

Da steht etwas ab!

[20180305_172350.jpg](#)

Zu 95% würde ich behaupten, dass dies ein Thema durch den Tausch der Frontscheibe gekommen ist und dieses auch nur über die Frontscheibe zu beheben ist.

Andere Möglichkeit ist ansonsten nur der komplette Ausbau des Armatrträgers!

(herzlichen Glühstrump)

Vielleicht hat aber jemand anderes eine bessere Nachricht/Idee

Sascha