

Frage

R53

Steinschlagschutz-Kappe unter hinterem Stoßdämpfer notwendig?

Beitrag von „Gerdf“ vom 26.12.2021, 08:40

Danke für die Info!

Ich werde dann mal versuchen, ein Wasser-Ablaufloch in die Manschette zu

bohren bzw mit der Lochzange zu stanzen...und entsprechenden Korrosionsschutz vor der Montage aufzubringen.

Grundsätzlich kann ich nur jedem empfehlen, bei Zeiten einen Blick unter diese Manschette zu werfen. Ich kann den Bolzen jetzt, mangels völlig weggerostetem Sechskantkopf, nur noch bergmännisch abtragen...