

technisches Problem

R53

Koppelstange und Spurstange

berühren sich

Beitrag von „Gelo“ vom 19.2.2022, 10:15

moin,

habe gestern beim finalen Zusammenbau meines r53 feststellen müssen, das sich bei vollem Einschlag der Lenkung nach rechts auf der linken Seite Koppelstange und Spurstange berühren.

Alle Teile sind von Meyle, Koppelstangen Meyle HD. Auf der anderen Seite gibt es das Problem nicht.

[Koppelstange-Spurstange.jpg](#)

Ich hab schon gemessen, mit ca. 300 mm sind die neuen Koppelstangen genauso lang wie die alten.

Hat jemand schon mal sowas erlebt?