

technisches Problem

R53

# Koppelstange und Spurstange berühren sich

Beitrag von „Balu“ vom 19.2.2022, 12:54

Ist vielleicht der Stabi nicht ganz mittig?