

technische Frage

R53

Lenkwinkelsensor Fehler

Beitrag von „baumschubser171“ vom 24.11.2022, 20:35

Entweder muss der Sensor abgeglichen werden oder der ist einfach hin...

Stecker bzw. Kabel hast Du kontrolliert nehme ich an?

INPA oder auch ISTA/D?

Kanns morgen mal exemplarisch am E87 machen.