

Leistungsentwicklung

Beitrag von „Johnny“ vom 24.8.2018, 08:31

Guten Morgen ☺ ? hatte den selber Fehler schon 2 mal, ist manchmal da manchmal weg, nervt aber tierisch ? das erste mal war es bei mir der Schlauch der vom kompressor an die unterdruckdose vom einspritzrail geht. Schlauch hatte einen Knick und somit ließ sich die untersruckdose nichtmehr richtig ansteuern ?? als das zweite mal der fehler aufgetreten war, müsste es der unter Druck Schlauch gewesen sein der von richtung bypassklappe in den luftfilter geht um da auch wieder eine Unterdruck Dose anzusteuern ? der Verdacht hierbei war das durch ein offenes system die bypassklappe nichtmehr richtig arbeitet ??♂ hoffe ich konnte helfen, schönes Wochenende ☺ ??