

technisches Problem

R53

Schlechte Gasannahme zwischen 2000-3000U/Min

Beitrag von „Dirk“ vom 4.9.2024, 21:24

Es war schon vor dem Umbau, aber lange nicht so intensiv.

Jupp, klar nur vergessen zu erwähnen sind originale blau JCW Düsen jetzt drin.