

Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpass“ vom 9.8.2021, 09:29

Moin moin

Nach jeder Menge Spaß mit meinem Kleinen, ist jetzt das passiert, was nicht kommen sollte.

Am Wochenende bei eine kleine Ausfahrt ist es dann passiert. Auf der Autobahn bei gemütlichen 170km/h gingen dann die Lampen an.

Motorkontrollleuchte und ASR natürlich auch. Ich habe keine schlagenden knallenden oder Metallisch brechenden Geräusche war genommen. Ich bin dann von der Bahn runter und habe den Wagen abgestellt. Allerdings besitze ich jetzt einen Dreizylinder. (bis zum Abstellen ca. 2,5-3km gequält) Dann eine 35km Schleppfahrt nach Hause.

Im Dashboard habe ich

Motor Kontrolllampe und ASR Lampe sind an.

Öldruck hat er.

Fehler habe ich P0302 Missfire an Zylinder 2 ausgelesen.

Ich habe die Kerzen gewechselt, das Zündkabel getauscht und die Kabel quergetauscht um auszuschließen dass eventuell mein Ersatz Kabel kaputt sein könnte. Fehlerspeiche habe ich gelöscht vor jedem Test. Doch das Problem und der Fehler sind noch vorhanden.

Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hatte ein Ähnliches Problem und kann mir weiter helfen. Bevor ich allerdings weiter teste, werde ich Kompression prüfen, um meine weiteren Schritte festzulegen

Wäre super wenn ihr mir mit eurer Erfahrung da weiter helfen könntet.

Daten des Patienten

R53 6/2003 120KW

Pulley ---17% ALTA

Software ---200PS JCW

Düsen--- Serie

Kerzen ---NGK BKR7EQEP

Danke

Gruß

Timo

Beitrag von „Sascha“ vom 9.8.2021, 11:20

Servus!

Ich glaube hier hat sich ein Ventil verabschiedet!

Mehr nach deinem Kompressions-Test.

Sascha

Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpas" vom 9.8.2021, 12:00

Moin

Ich befürcher auch.

Sollte ich, wenn es so ist das ein Ventil hinüber ist, gleich den Kopf tauschen ?
Oder reicht es wenn ich die Ventile Tausche ? also alle ja nach Seite (Einlass/ Auslass)

Gruß

Timo