

berühren sich**Beitrag von „Gelo“ vom 19.2.2022, 10:15**

moin,

habe gestern beim finalen Zusammenbau meines r53 feststellen müssen, das sich bei vollem Einschlag der Lenkung nach rechts auf der linken Seite Koppelstange und Spurstange berühren.

Alle Teile sind von Meyle, Koppelstangen Meyle HD. Auf der anderen Seite gibt es das Problem nicht.

[Koppelstange-Spurstange.jpg](#)

Ich hab schon gemessen, mit ca. 300 mm sind die neuen Koppelstangen genauso lang wie die alten.

Hat jemand schon mal sowas erlebt?

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 19.2.2022, 11:01

Ui. Bin mal gespannt wie es bei mir sein wird. Stelle mein Kackfass Anfang März zu Sascha und da steht unter anderem die Revision der Vorderachse an. Bei mir kommen ebenfalls Meyle HD Teile zum Einsatz.

Beitrag von „Balu“ vom 19.2.2022, 12:54

Ist vielleicht der stabi nicht ganz mittig?