

# Schlechte Gasannahme zwischen 2000-3000U/Min

Beitrag von „Dirk“ vom 4.9.2024, 21:11

Servus,

Wenn ich bei unserem Mini im Streichelmodus unterwegs bin, fängt er ab ca. 2000 bis ca 3000 U/Min nicht mehr sauber zu beschleunigen, es fühlt sich an, als ob er ersäuft oder die Zündung zurück nimmt. Davor und danach ist alles perfekt bei gleicher Gaspedalstellung.

Was wurde am Motor gemacht:

- große Schrick Auslassventile mit Kanälen und Anpassung des Krümmers
- Schrick Nockenwelle
- GP Soft mit 5150 DME von Dominik
- Schoppe Replika Krümmer
- alle Sensoren neu
- Zündspulen neu
- frischer Kompressor
- 57er Radl
- Saschas Bypassklappe

-----  
bislang hab ich nur die Bypassklappe quer getauscht, brachte aber keinen Erfolg

Habt Ihr noch eine Idee?

Danke

---

**Beitrag von „Chrisswl“ vom 4.9.2024, 21:14**

Ist das erst seit Umbau? oder erst irgendwann danach? Hattest du die Einspritzdüsen auf die zur GP Soft passenden 380er Düsen getauscht?

---

**Beitrag von „Dirk“ vom 4.9.2024, 21:24**

Es war schon vor dem Umbau, aber lange nicht so intensiv.

Jupp, klar nur vergessen zu erwähnen sind originale blau JCW Düsen jetzt drin.