

technische Frage

R53

Innenraum dröhnt stark

Beitrag von „SvenR53“ vom 11.12.2018, 15:57

Hola.

Hab mit [Sascha](#) ja vor kurzem die Scorpion non - resonated AGA in Verbindung mit dem Schoppe Krümmer verbaut. Sound ist echt mega geil von aussen. Nur dröhnt er jetzt innen ziemlich heftig. Habe den GP Ausbau hinten. Hat mir jemand eine gute DämmLösung parat? Sonst muss ich die Rückbank wieder einbauen. Wobei das Dröhnen direkt von den ESDs kommt????.

Gruss

Sven