

**R53**

## **Gebrauchtes Steuergerät ABS / DSC an Fahrzeug anlernen**

**Beitrag von „knaui“ vom 17.12.2018, 13:41**

Hallo, ich hatte ja das Problem das ich nach dem wechsell meiner ABS / DSC Steuereinheit meinen Lenkwinkel Sensor neu Initialisieren wollte. Ich bin dabei auch ein ganzes Stück weiter gekommen, Danke noch mal an Mirco (Green Hell) der mir seine Software bereitgestellt hat.

Ich konnte mit INPA auslesen das das Problem am gebrauchten Steuergerät liegt, dort ist die falsche VIN vom Spenderfahrzeug hinterlegt.

Was ich bereits in Erfahrung bringen konnte, es gibt eine Möglichkeit die Daten vom Steuergerät wieder zu löschen.

Ich möchte nur noch einmal nachfragen ob das aufspielen einer leeren MAN Datei der richtige Ansatz ist.

Über eine Aussage dazu wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße Karsten