

# Beschädigte Nockenwellenlagerung

**Beitrag von „Littletitus“ vom 12.1.2019, 09:04**

Hab zwar eigentlich schon einen neuen Kopf bzw ist dieser grad in Arbeit, aber mir wurde gerade in England zu einem sehr guten Preis einer angeboten! Komplette gemachter Kopf (std Ventile, aber sauber geported, etc...) Eine der Lagerstellen der Nockenwelle hat leichte Spuren, bin mir grad unsicher was ich davon halten soll...! So lassen (nur aufpolieren weil nur mittig und nicht vollflächig...) od sollte man den Lagersitz aufschweißen und neu fräsen? Hat da einer Erfahrungen? Kosten?