

## **R53** Leichtes Rasseln im Motorraum

**Beitrag von „ShyWildflower41“ vom 27.2.2018, 18:23**

Vielleicht war es auch einHydrostößel. Bei den Außentemperaturen und "altem" oder dickem Öl, kann manchmal ein Hydrostößel klappern.