

R53 Leichtes Rasseln im Motorraum

Beitrag von „ShyWildflower41“ vom 27.2.2018, 18:23

Vielleicht war es auch einHydrostößel. Bei den Außentemperaturen und "altem" oder dickem Öl, kann manchmal ein Hydrostößel klappern.