

technisches Problem

R53

Schleichender Ölverlust und mit Öl und Rus verdecktes Heck

Beitrag von „LateField257“ vom 21.2.2019, 00:10

Öl steht in der Beschreibung drin das Motul X-Cess 8100 5w40 .

Danke schon mal für die ersten Tipps!

Und wie prüft man den unterdruck an der Kurbelwellenentlüftung?

Auto hat halt schon jetzt 191000 km .