

technisches Problem

R53

## Pulley- Hersteller - Probleme

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 23.2.2019, 21:57

Servus,

jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt. Habe mir ein KAVS gekauft, weil es hier als Top Produkt empfohlen wurde.

Sicher das es ein original KAVS ist und kein Fake?

Meine Spannhülse hat 19,85 mm, auf beiden Seiten.

[IMG\\_0662.JPG](#)[IMG\\_0663.JPG](#)