

technisches Problem

R53

Pulley- Hersteller - Probleme

Beitrag von „Calibra4ever“ vom 23.2.2019, 22:02

Stephan

Kann sein das man schon reagiert hat auf das Problem, ich selbst habe ein 55er im Keller liegen mit dem selben Problem

Das sind natürlich teile gewesen die vor Jahren verbaut wurde

Dieses Problem wird dann nur ältere Ausführungen betreffen, hoffe ich

Dennoch sollte da jeder mal nachsehen

Gruss