

**technisches Problem**

**R53**

**Extremer Ruck/Schlag beim**

## **Lastwechsel**

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 7.3.2018, 12:35**

Ich würde sagen Problem 1, Motorhalter Kaputt ( unten oder oben Fahrerseite ).

Problem 2, deine Kupplung macht Probleme.