

technisches Problem

R53

Extremer Ruck/Schlag beim

Lastwechsel

Beitrag von „SilentHall21“ vom 7.3.2018, 12:35

Ich würde sagen Problem 1, Motorhalter Kaputt (unten oder oben Fahrerseite).

Problem 2, deine Kupplung macht Probleme.