

Druckstück vom Kipphebel in Ölwanne

Beitrag von „realdag“ vom 13.3.2019, 23:10

Habe vorhin in der Ölwanne ein Druckstück vom Kipphebel gefunden. Die Plastikeinfassung von selbigem hing im Sieb vom Ansaugschnorchel. Kann sowas raus fallen im Betrieb? Denkt ihr man würde es am Motorlauf merken? Der Motor lief vorher und auch jetzt normal. Bisl Klappern im ZK was ich immer auf die Hydros geschoben habe. Da werde ich wohl morgen auch von oben aufmachen und gucken. Man man nimmt kein Ende diesen Winter die Bauerei.

[D3FB7BD6-F212-4705-8D88-15FAC403E412.jpeg](#)

[0623AF70-F818-4FE7-B41B-ED18EAB26308.jpeg](#)

[1F61FE4E-3342-4ABD-B5A3-D2868B4FC3FB.jpeg](#)