

technische Frage

R53

Mini R53 mit FL STG -> EWS Abgleich

Beitrag von „Sascha“ vom 23.3.2019, 07:48

Servus!

Richtig! EWS-Abgleich muss nur umgesetzt werden, wenn der KLeine nach dem Update nicht anspringt.

Ein EWS Abgleich kann mit dem GT1 oder der SSS z.B. durchgeführt werden.

Dafür gibt es dann extra Einstellungen.

Sascha