

Frage

JCW

Mein kleiner Cooper Zischt

Beitrag von „tw21“ vom 1.4.2019, 21:47

Vielleicht die Gummiteile zum Ladeluftkühler defekt / riss

Geh mal auf die AB. Wenn keine 200 schaffst dann zieht er da falsch luft bzw. bläst da Luft raus. 🙌😄🙌