

Frage

R53

## Knacken vorne links

**Beitrag von „RoughShadow352“ vom 10.4.2019, 06:49**

Moin.

Lenksäule ist fest.

Es kommt gefühlt/gehört von weiter vorne links..

Die beiden Gummis vom Stabi sind auch neu.

Bremsbeläge sind es auch nicht, es knackt auch "schwerer".

Die ausführende Werkstatt und 2 andere Werkstätten haben keinen Plan.

Lenkung an sich ist auch stramm wie es sein sollte und macht beim Lenken keinerlei Geräusche