

Frage

R53

R53 tickt und läuft etwas unrund nach dem Starten

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 25.4.2019, 21:07

Servus,

passt sich das Tickern der Motordrehzahl an? Meine, wenn du innerhalb dieser Minute die Drehzahl erhöhst.

Könnte ggf. die Hydros sein, müsste man aber hören. Kannst du ggf. eine Tonaufnahme machen?