

technisches Problem

JCW

Schaben, Rasseln aus dem Motorraum

Beitrag von „SCooper“ vom 28.4.2019, 15:31

Servus,

würde auf eine der Rollen an einem Aggregat oder sogar auf die Umlenkrolle tippen.

Um das zu prüfen, könntest du den Riemen mal runternehmen und ihn dann kurz (!) laufen lassen.

Das wäre jetzt meine Vermutung. 😊

Edit: hast du den Riemen beim Kompressorservice getauscht?

Gruß,

Jonas