

Motorraum

Beitrag von „SuperButterfly474“ vom 28.4.2019, 15:40

[Zitat von SCooper](#)

Servus,

würde auf eine der Rollen an einem Aggregat oder sogar auf die Umlenkrolle tippen.

Um das zu prüfen, könntest du den Riemen mal runternehmen und ihn dann kurz (!) laufen lassen.

Das wäre jetzt meine Vermutung. 😊

Edit: hast du den Riemen beim Kompressorservice getauscht?

Gruß,

Jonas

Alles anzeigen

Ja Riemen ist natürlich da auch noch neu gekommen. Wie gesagt, ganz komisch das Ganze. Laufen tut er gut. Fahre damit auch schon bisher einen Monat ohne Probleme. Ölstand kontrolliere ich jede Woche, passt auch alles. Ist nur eben störend wenn man mit dem Auto vorfährt, denkt man er sei kurz vor dem Exitus. Vorallem finde ich nichts ähnliches hier im Netz. Schaut man bspw. auf YouTube finden sich da nur die typischen Spanner-Geräusche u.Ä.

Das einzige was ähnlich klingt, ist das hier. Da ist laut dem Autor das Gehäuse von der Lima Schuld gewesen.

[YouTube](#)