

technische Frage

R52

## Brummen / Dröhnen nach Kurvenfahrt

Beitrag von „Scooper“ vom 10.5.2019, 10:28

Servus,

bei einem Brummen/Dröhnen bei Lastwechseln und oder bei Kurvenfahrten ist es sehr wahrscheinlich das Radlager, wie du schon sagst.

Durch eine Tieferlegung kann es zu Vibrationen der Antriebswellen kommen. Wenn du die nicht hast, sondern nur die Geräusche, werden es aber wohl nur die/ein Raflager sein.

Gruß,

Jonas