

Probleme nach Überholung der Antriebswellen

Beitrag von „Padox“ vom 10.5.2019, 17:58

Hi alle,

ich hab ein riesen Problem.

Bei mir lag ja eine Überholung der Achsmanschetten an. Hab jetzt wieder alles zusammengebaut und dann kam das große Erwachen. Bei eingelegtem Gang und kommen lassen der Kupplung hört man ein Geräusch das sich anhört als ob eine Welle durch dreht. Was mich dabei stutzig macht ist das ich den Mini mit eingelegtem ersten Gang ganz ohne Probleme schieben kann.

Kann das daran liegen das eine Antriebwelle nicht richtig sitzt. Wenn ja kann es ja nur die Kurze auf der Fahrerseite sein denn die Lange sitzt ja automatisch richtig wenn man das Lager fest schraubt.

Hoffe ihr habt einen guten Tipp für mich.