

technische Frage

Alle

# Regensensor nach Neustart ohne Funktion

**Beitrag von „FlyingArt“ vom 21.5.2019, 08:43**

Gleiches Verhalten.

Empfindlichkeit ist meines Wissens nur über direkten Eingriff in die Programmierung mit den originalen Softwaretools möglich.