

Frage

R53

## **Gang lässt sich nicht einlegen, Ursache vom Problem**

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 27.5.2019, 12:53**

Gedanklich hatte ich auch erst die Kupplung in verdacht, da die aber Neu ist, hab ich das verworfen. Gedanke Nr. 2, seilzug locker eventuell verutscht.