

# Türschloss (ZV) Beifahrerseite

**Beitrag von „andi53“ vom 5.6.2019, 11:23**

Hallo zusammen,

ich habe bei meinem Mini folgendes Problem:

Die ZV auf der Beifahrerseite funktioniert eigentlich ganz normal, nur die Beifahrertüre schließt nicht mehr auf.

Wenn ich per Schlüssel aufschließe hört man zwar das Schloss arbeiten aber die Tür geht nicht auf, von innen lässt sie sich öffnen.

Ich vermute jetzt, dass der Stellmotor defekt ist...

Weiß jemand ob es diesen einzeln gibt oder benötige ich das komplette Schloss?

Oder gibt es sonst eine Möglichkeit?

Danke schon mal für eure Tipps.