

**technisches Problem**

**R53**

## **Kaltstartprobleme beim R53**

**Beitrag von „r53-magic“ vom 6.6.2019, 10:24**

Ich habe vom Sascha beim Wechseln des Benzinfilters folgenden Tipp bekommen:

Mehrmals (3-5 Mal) die Zündung ein (Motor nicht starten), warten und hören, dass die Benzinpumpe Druck aufbaut und dann wieder die Zündung ausschalten. Danach wie gewohnt starten und sehen wie es sich verhält. Damit kannst du zwar dein Problem nicht lösen, aber uns/dir weitere Indizien zur Fehlereingrenzung geben.