


Sonstiges

Wir machen was falsch. 271,2 PS mit 57 mm Pulley sonst Standard und Kennfeld für Optimate

Beitrag von „Jay“ vom 11.6.2019, 20:44

Schleppleistung 71,8 PS!!! 

Genau das ist der Fehler. Da wird der Hampelmann kräftig die Bremse beim ausrollen gedrückt haben. Ich würde ihn das Protokoll fressen lassen wenn er behauptet es wäre korrekt. Das ist ganz klar Betrug.