

**Beitrag von „PatientMouse186“ vom 12.7.2019, 20:05**

Nabend zusammen,

ich wollte heute an meinem Mini die Achse vermessen bzw. vermessen lassen (Von meinem Kollegen). Vorne war auch alles kein Problem die Spur einzustellen da haben wir auch den Perfekten Wert +0,09 (Laut System vorgabe) erreicht nur hinten habe ich wohl links +20.0 (Herstellerangabe +12.0) eine Toleranz von +4.0 wäre in Ordnung und mit den 4 Minuten oder wie man das nennt könnte man auch leben allerdings habe ich Rechts -20.0 und das geht halt meiner Meinung nach nicht klar.

Unser Problem ist das wir nicht wissen wie wir die Spur der Hinterachse einstellen können, denn eine Zentrierschraube wie bei Volkswagen und Co. haben wir nicht gefunden und auch das Internet konnte uns da nicht weiterhelfen.

Hat da jemand einen Tipp für mich sodass ich das ganze nochmal machen kann um auch die hinter Spur einstellen zu können.

Entschuldigt wenn ich es nicht richtig erklären kann aber hoffe die Profis wissen was ich genau möchte.

Edit: Hab nun doch direkt was gefunden, wenn ich es richtig sehe und verstehe muss man dafür die Achse lösen richtig ?