

R53 Ausgleichsbehälter Wasserstand

Beitrag von „OddSmoke67“ vom 1.4.2018, 15:29

Mir wäre das zu niedrig.

Wasserverlust müsste sich ja in irgendeiner Form bemerkbar machen, sei es Ölschlamm am Deckel, oder ne Pfütze unter dem Auto, oder leuchtende Frostschutzspuren am Motor...

Wurde am Kühlsystem was gemacht?