

R53 **Ausgleichsbehälter Wasserstand**

Beitrag von „SvenR53“ vom 1.4.2018, 15:31

Ist ein neuer Kühler rein gekommen. Nichts von den beschriebenen Symptomen ist der Fall. Deswegen macht es mich ja so stutzig