

technische Frage

R53

Stoßdämpfer verschlissen?

Beitrag von „Kuhpa“ vom 15.7.2019, 18:45

Ahoi,

Habe hier ein gebrauchtes ST X Fahrwerk liegen, welches noch sehr ordentlich aussieht. Aber:

Die vorderen Dämpfer fahren nicht mehr von selbst aus, wenn man sie einfährt. Druck ist da bzw. Widerstand.

Die hinteren fahren gleichmäßig bis zum Endanschlag aus, ein vordere nur noch ein Stück weit und der andere vordere gar nicht mehr.

Ist das jetzt ein Todesurteil?